

EDGAR JOSE VALER ESPINOZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 78

RUT: 21873720-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS GENERALES**

**PEPE VILA 446 Block 107 Depto. DEPTO, LA REINA
TELEFONO: 43031752**

Fecha: 20 de Julio de 2014

**Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Domicilio: HUERFANOS 1376, SANTIAGO**

Rut: 61509000- K

Por atención profesional:

INSTALACION DE CUADRO OFICINA OIRS	10.000
EDIFICIO TOGA INSTALACION DE TOPE DE PUERTA	10.000
PISO 4 SUSESO ARREGLO DE PUERTA DE BANO HOMBRES	15.000
INSTALACION DE DISPENSADOR	7.000
Total Honorarios \$:	42.000
10 % Impto. Retenido:	4.200
Total:	37.800

Fecha / Hora Emisión: 20/07/2014 21:58



21873720000788D319DD

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201407202157



VSI. E.I.R.L.
VALER SERVICIOS E INSTALACIONES e.i.r.l.
CELULAR. 92790598
Mail: edgarv_45@hotmail.com

COTIZACION

SRES.
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ATENTAMENTE:
GUSTAVO MUNTA

TRABAJO A REALIZAR:

ITEM 1 OFICINA OIRS

INSTALACION :

- INSTALACION DE CUADRO INSTITUCIONAL EN LA ENTRADA DE LA OFICINA DE OIRS.

ITEM 2 EDIFICIO TOGA AMUNATEGUI 276

INSTALACION :

- INSTALACION DE TOPE DE PUERTA EN EL TERCER PISO EN UNA DE LAS OFICINAS.

ITEM 3 PISO 4 HUERFANOS 1376

REPARACION:

- REPARACION Y ENCUADRAMIENTO DE PUERTA DE UNO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES.

ITEM 4 PISO 4 HUERFANOS 1376

INSTALACION :

- INSTALACION Y CAMBIO DE DISPENSADOR DE TOALLA PAPEL EN EL BAÑO DE HOMBRES.

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	REFERENCIA DEL ITEM 1	10.000	10.000
2	REFERENCIA DEL ITEM 2	10.000	10.000

3	REFERENCIA DEL ITEM 3	15.000	15.000
4	REFERENCIA DEL ITEM 4	7.000	7.000
		TOTAL NETO	\$.42.000
		10 %	\$.4.200
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$.37.800

**EL VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS MAS IVA INCLUIDO.
\$.37.800.**

DÍAS DE TRABAJO: 1 DÍAS

INFORMACIÓN PARA LA ORDEN DE COMPRA:

- RAZÓN SOCIAL: EDGAR VALER ESPINOZA
- RUT: 21.873.720-K
- CORREO: edgarv_45@hotmail.com
- CELULAR: 92790598

Sin otro particular, se despide atentamente:

La Reina 20 de julio de 2014.

EDGAR VALER ESPINOZA
Técnico

Christian A Bouchet/SUSESO

10-07-2014 12:44

Para Gustavo Munita/SUSESO@SUSESO

cc Marcos G Larenas/SUSESO@SUSESO, Karina
Hernandez/SUSESO@SUSESO, Amada
Morales/SUSESO@SUSESO, Oscar E

cco

Asunto Instalación afiche informativo en la OIRS

Estimado Gustavo, junto con saludarte, solicito que instales un afiche informativo en la OIRS. El cual para su instalación necesita el uso de taladro y tarugos, ya que pesa alrededor de 4 kgs. Podrías el día de hoy en la tarde hacerlo ? o es necesario que concorra un maestro ?

Atento a tus comentarios

Atte



Christian Bouchet Oyarzún.

Jefe Centro Integrado Unidad Atención a Usuarios

Superintendencia de Seguridad Social
6204452 - 6204428

Elena Contreras/SUSESO
10-07-2014 10:09

Para Alina P Trujillo/SUSESO@SUSESO
cc Angela Miranda/SUSESO@SUSESO, Isabel
Casanova/SUSESO@SUSESO, Rodrigo
Gutierrez/SUSESO@SUSESO, Gustavo
cco
Asunto Re: Fw: Puerta trabada peligro de accidente TOGA

Alina:

En la mañana instalé un letrero en la puerta que indicada "no cerrar-puerta mala", luego Gustavo vino a evaluar el tema y lo retiramos. Acabo de hablar con él y me indica que en la tarde vendrá un maestro a determinar lo que se debe hacer.

Atte.

Elena Contreras S.

Alina P Trujillo/SUSESO



Alina P Trujillo/SUSESO
10-07-2014 09:49

Para Angela Miranda/SUSESO@SUSESO
cc Elena Contreras/SUSESO@SUSESO, Rodrigo
Gutierrez/SUSESO@SUSESO, Isabel
Casanova/SUSESO@SUSESO
Asunto Fw: Puerta trabada peligro de accidente TOGA

Estimada Ángela:

Como presidente del Comité Paritario de nuestras dependencias, agradeceré tomar cartas en este asunto.
Atentamente,



ALINA TRUJILLO LAMAS
Jefa de Departamento de Regulación
y Estudios (S)
Amunátegui 277
Santiago - Chile
(56-2) 2337 1893 - 2337 1897
atrujillo@suseso.cl
www.suseso.cl

----- Remitido por Alina P Trujillo/SUSESO con fecha 10-07-2014 09:46 -----



Isabel Casanova/SUSESO
10-07-2014 08:52

Para Enrique Muñoz/SUSESO@SUSESO, Gustavo
Munita/SUSESO@SUSESO
cc Fabian Herrera/SUSESO@SUSESO, Alina P
Trujillo/SUSESO@SUSESO
Asunto Puerta trabada peligro de accidente TOGA

Buenos días, la mampara de oficina de Claudia Muñoz (3° piso), esta caída y peligra que se rompa, agradeceré venir a evaluar y/o reparar.

Atentamente,

ISABEL



Isabel Casanova/SUSESO

10-07-2014 08:52

Para Enrique Muñoz/SUSESO@SUSESO, Gustavo
Munita/SUSESO@SUSESO
cc Fabian Herrera/SUSESO@SUSESO, Alina P
Trujillo/SUSESO@SUSESO
cco

Asunto Puerta trabada peligro de accidente TOGA

Buenos días, la mampara de oficina de Claudia Muñoz (3° piso), esta caída y peligra que se rompa, agradeceré venir a evaluar y/o reparar.

Atentamente,

ISABEL